

















Технические условия на изделия строганные хвойные

Настоящие требования распространяются на строганные изделия из древесины хвойных пород.

Влажность – 15% (+/- 3%). Допуск по толщине +/- 1 мм, по ширине +/- 3 мм

Длина готового изделия не менее 95% от объема заказа, основная длина 6000мм (до 5% от объема допускаются длины 5700 - 5900 мм).

Нормы по порокам древесины и дефектам обработки для лицевой стороны изделия:

Пороки древесины и дефекты обработки	Фото	Сорт АВ
1. Сучки здоровые сросшиеся и частично сросшиеся		Допускаются без ограничений
2. Сучки здоровые несросшиеся		Допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия
3. Выпадающие и черные (глазки) сучки		Допускаются диаметром до 1/8 ширины изделия с выходом на кромку (1 шт. на 1 пог.м)
		Допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия
4. Сучки загнившие, гнилые, табачные; отверстия от сучков; вырывы, сколы в зоне сучков		Допускается на нижней кромке паза без ограничений
		Допускается на гребне не видимые при сборке
		Допускается на верхней кромке паза или шипа диаметром до 1/8 ширины изделия (1 шт. на 1 пог.м)
5. Трещины торцевые		Допускаются сквозные до 300 мм.
6. Трещины пластевые		На лицевой стороне допускаются шириной до 1мм, суммарной длиной не более 2/3 длины изделия.
7. Трещины в сучках		Допускаются без ограничения шириной до 3 мм
8. Сердцевина		Допускается
9. Смоляные кармашки (шириной более 3мм)		Допускается размерами до 5x70 мм не более 6 шт. на изделие
10. Засмолки		Допускаются
11. Проросль		Допускается размером до 1/5 ширины изделия
12. Червоточина		Допускается мелкая до 2мм
13. Гниль		Не допускается

14. Нарушение окраски		Допускается до 20% поверхности
15. Синева		Допускается светлая до 10% поверхности
16. Обзол		Допускается не видимый после сборки
17. Дефекты обработки		Допускается без ограничения не видимые после сборки
		Допускается шероховатость на пласти за исключением замка до 200 мкм и вырывы до 3 мм в зоне сучков
18. Нарушение целостности шипа/паза		Допускается до 30% длины шипа, не видимые при сборке и на задней кромки паза без ограничений
19. Механические повреждения		Допускается глубиной до 3 мм (не более 1 шт. на 1 пог.м)

Важно:

Согласно ГОСТ 8242-88 приемка материала осуществляется партиями.

- В партии допускается до 10% материала низшего сорта, включая транспортный бой.

- Измерение толщины и ширины производится на расстоянии 150 мм от торца в хорошо простроганном месте изделия